

如何解决 2018 款凯美瑞导航使用一段时间后偶尔出现胎压异常弹屏

威驰协议盒 [Hiworld 威驰协议盒](#) 2019-03-17 07:51

车型：2018 款凯美瑞（高配带直接式胎压版本）

事项：导航使用一段时间后偶尔出现胎压异常弹屏

近期有市场反馈，在用威驰丰田系列协议盒装车 18 款凯美瑞之后，使用一段时间，导航会出现偶发性胎压异常的界面弹出，经我司技术分析，现已解决该问题，并针对后续遇见此类问题给出如下解决方案：

威驰协议盒	(支持360)	威驰协议盒	(支持360)
丰田系列(公板)	TYF111	丰田系列(公板)	TYF111
H1S8TYF10A	190108	H1S8TYF10A	190314
HW:1718070421	ID:902203283	HW:1718070421	ID:902203283
新老凯美瑞/14款RAV4/新卡罗拉		新老凯美瑞/14款RAV4/新卡罗拉	
新雷凌/新锐志等		新雷凌/新锐志等	

更新前旧协议版本

更新后新协议版本

 Hiworld威驰协议盒