

如何解决安装丰田带直接式胎压的车型后会偶发胎压误报的问题?

Hiworld 威驰协议盒 2019-04-27 17:51

车型： 丰田带直接式胎压的车型

类别： 胎压误报的投诉

近期有客户投诉我司丰田系列在安装带直接式胎压的车型后会偶发胎压误报。经过工程师实测和排查，找到了该问题。现已更新程序解决该问题。

丰田全兼容请采用以下最新版本：

威驰协议盒	(支持360)
丰田系列(公板)	TYF111
H1S8TYF10A	190419
HW:1759070421	ID:904291639
新老凯美瑞/14款RAV4/新卡罗拉 新雷凌/新锐志等	

Hiworld威驰协议盒

霸道荣放请采用以下最新版本：

威驰协议盒	(支持360)
丰田系列(公板)	TYF212
H1S2TYF20A	190422
HW:1717162331	ID:904410208
10-18款霸道/16款RAV4荣放/18款塞纳	

Hiworld威驰协议盒

给大家带来的不便，敬请谅解。如有需要升级协议盒的客户，请访问我们网盘获得该协议盒 IAP。

<https://pan.baidu.com/s/1uADLtWdxGdw->

[qlZ4XViVfw#list/path=%2F&parentPath=%2F](https://pan.baidu.com/s/1uADLtWdxGdw-qlZ4XViVfw#list/path=%2F&parentPath=%2F)

各方案主机用 U 盘直接升级威驰协议盒的方法请关注我们微信公众号（搜索：威驰协议），直接输入该方案公司名字即可。谢谢！