


05~12 宝马 3(E9x)装车没声音

威驰协议盒 [Hiworld 威驰协议盒](#) 2020-04-21 18:07

有客户反馈装宝马 3(E9x)的时候没声音。分三情况。

1. 有喇叭线的时候，请查看功放线是否有供电。请将下图对应尾线的 PA13(原车是根黑色的线)接到主机功放控制线输出或者 ACC。



2. 有喇叭线的车型，接好功放线后，还是没有声音的话。请查一下是不是有哪组喇叭线开路或者短路了。可接回原车贴着喇叭听一下是不是有哪个喇叭没有声音或者有杂音。
3. 没有喇叭线的车型，需要加配光纤盒。