

## 15 款哈弗 H6 经典版右视无法切换和切换后无信号

威驰协议盒 [Hiworld 威驰协议盒](#) 2020-04-24 18:15


1、SVC 右视切换按键在原车主机上，改装导航后，该按键会被拆掉。

由改装导航主机点击右视悬浮图标或者 AUX 视屏输入代替进入右视界面。



2、切换右视界面后出现无信号。

①、检查原车 E3 端子摄像头供电是否有 12V 电压，如果没有电压接 ACC 信号电。



- ②、检查原车右视屏信号 C6 端子是否接入主机的 CVBS 信号输入端子。  
 公版主机定义：CVBS 信号 1 为 A2 脚  
 CVBS 信号 2 为 A19 脚



用户设置

刹车设置

打开或关闭手刹功能

视频输出

打开或关闭视频输出

TV模式

选择TV模式

TV制式

选择TV制式

USB1强制1.1

倒车摄像

禁止车门

TV制式

- PAL DK
- PAL BG
- PAL I
- PAL M/N
- NTSC M/N
- SECAM DK
- SECAM BG

取消