

关于 09 款天籁竖屏原车仪表报警的处理方案

威驰协议盒 [Hiworld 威驰协议盒](#) 2019-01-23 16:51

事项：关于 09 款天籁竖屏原车仪表报警的处理方案

近期屡有市场反馈，09-12 款天籁竖屏在装车时会出现仪表报警灯亮的问题，针对该问题我司已查明原因，具体说明如下：

注意图中座子的黄色线不能接，如果接上则仪表会出现报警，去掉即可

