

奇瑞装车空调不正常的解决方法

威驰协议盒 [Hiworld 威驰协议盒](#) 2020-04-24 18:15

我司售后经常接到奇瑞相关车型的空调投诉。

具体现象有：

1. 空调自动打开。
2. 温度自动加。

请使用以下版本的协议盒。若版本不匹配，请升级协议盒。



2. 以下私板协议盒不支持 GX,EX,5X。升级也无法支持。请只安装对应车型。



私板盒子：黄色线在上

Hiworld威驰协议盒