

威驰协议盒-如何处理荣威 550 和老名爵 6 方控没作用或者错乱问题

威驰协议盒 [Hiworld 威驰协议盒](#) 2019-03-20 07:51

车型：荣威 550 和老名爵 6

类别：方控没作用或者错乱问题


近期接到一些客户咨询荣威 550 和老名爵 6 装车时的方控问题。特总结安装说明如下。

1. 方控没作用的问题。请在串口确认连接好的情况下，注意车型选择。


选择“Hiworld 威驰→荣威 550，名爵 6”。

如果没有这个选项，或者选择该车型没有作用的话，可以选择“Hiworld 威驰→大众 PQ 或者全兼容”。

2. 方控错乱的问题。因为该车有如下两种方控丝印。



08~12 款



13~15 款

 Hiworld威驰协议盒

为解决这个问题，威驰协议盒一早就做了兼容处理。如果遇到音量加减变成上下曲功能，或者相反的时候，请长按（一定要长按！）最左边的按键 30 秒到 1 分钟，即可进行按键功能切换。

我司荣威协议盒是私板协议盒。请注意尾线是否匹配正确。最新版本如下。

威驰协议盒

上汽系列

SA3011

H1S8SA300A

180830

HW:16400210I1

ID:903326288

11-15款荣威550/名爵6