

每一个威驰协议盒都有这个功能，但 99%的人都不知道

威驰协议盒[Hiworld 威驰协议盒](#) 2019-03-09 08:01

任何产品从厂家完成生产经过销售流通环节到最终送到消费者手上都会有一个流通周转期，威驰协议盒也不例外。

当前国内的车型繁多，不断有新的年款、配置推出，但由于车型本身或新功能的开发，会存在着门店在安装时，协议盒有部分功能不能很好的支持当前车辆，这时可能就需要对协议盒进行软件升级。

威驰协议盒在研发时就考虑到这种情况，所以当前销售的[每一个威驰协议盒都可以在用户手上就自行进行升级](#)，但事实上接近 99%的人都不知道。

小编在这里介绍下升级可行的升级方法：

通过主机进行升级：

目前方易通、诺威达、鼎微、掌讯、恒晨、迪恩杰、沃特沃德主机都可以通过我们的主机进行升级

升级方法可以参考我们的如下说明指导：

[诺威达-威驰协议盒 升级指南](#)

[方易通-威驰协议盒 升级指南](#)

[迪恩杰-威驰协议盒 升级指南](#)

[掌讯-威驰协议盒 升级指南](#)

[鼎微-威驰协议盒 升级指南](#)

[恒晨-威驰协议盒 升级指南](#)

[沃特沃德-威驰协议盒 升级指南](#)

通过电脑也可以升级

如果用户手上有我们的升级工具，可以通过升级工具升级



升级方法可以参考我们的说明指导

升级坏了的也可以再次升级恢复

如果遇到升级失败的协议盒，通过如下方法可以通过再次升级恢复：

1. 主机在操作台上接 12V 电源或者在车上 ACC 接电源线强制开机（此时不插协议盒）
2. 主机进入升级界面，点击开始升级。
3. 2 秒内将协议盒插上尾线，即自动开始再次升级。

但要注意，我们的协议盒的升级只能升级对应软件版本的 iap 文件，升级文件都是以 iap 为后缀名，如 HGMENETA01-190226.iap。其中 HGMENETA01-190226 代表完整的软件版本信息，前 9 位（如 HGMENETA0）代表协议盒型号，后 8 位（如 1-190226）代表发布日期，在升级前请认真比对此版本号前 9 位是否与您预升级的协议盒是否一致。如果协议盒当前型号和 iap 文件不一致，是不能升级的。

Hiworld®



威驰协议盒

通用系列

GM6011

HGMENETA01

180202

HW:1555190131

ID:902504744

18款别克GL6