

翼虎高配方控无作用怎么办？

Hiworld 威驰协议盒 2018-12-03 19:37

车型：长安福特翼虎高配（原车带 SYNC 大屏的车型）

类别：高配方控无作用

我司售后部经常接到装翼虎高配方控无作用的投诉。特将该问题的解决方法列此。



这种车型的方控线不在原来的低配尾线上面。高配车型有一个 54 脚（18*3）的大插座原来插在 SYNC 大屏后面。如图 1 所示。第 46,47 脚是方控+和方控-。

如果客户原来安装的是飞歌主机，会有一个原车对插插头，线位颜色为黑色和灰色（上图即为飞歌对插插头线束）。如果客户是原装主机，需要自行从该两个位置引出两条线来。将方控接到主机方控，进行自学习，即可正常使用。