

路特仕 A3 系列导航配装威驰协议的方控问题

威驰协议盒[Hiworld 威驰协议盒](#) 2019-01-05 18:10

事项：路特仕 A3 系列导航配装威驰协议的方控问题

近期有市场反馈，路特仕 A3 系列导航在用威驰协议装车时，很多车型会出现方控自动增加的异常情况，经测试发现是主机的方控数据处理存在问题，目前已经解决该问题，若市场存量机器装车出现该现象的，把导航主机软件刷新一下即可，协议盒无需作任何更新，文件下载地址

<https://pan.baidu.com/s/1uADLtWdxGdw-qlZ4XViVFw>

相关疑问，请咨询我司对应技术或业务人员。