


雅阁七版本区分

威驰协议盒 [Hiworld 威驰协议盒](#) 2022-11-10 17:03发表于广东

一、旧横屏（电机 84110，STM32）

1. 实物图正面



2. 客诉及解决


问题 1：后除雾无作用	解决版本号	S064HD190A-220901
问题 2：风量过大	解决版本号	S064HD190A_221108
最新 IAP	2557-S064HD190A-220901	

iap 网盘地址：

<https://pan.baidu.com/s/1HjwgU6tnkabYQGeRbc9cNg?pwd=40go>

二、新横屏(STM32)

1. 实物图正面



2. 客诉及解决


问题 1: 后除雾无作用	解决版本号	S064HD191B-220902
问题 2: 风量过大	解决版本号	S064HD191B-221008
最新 IAP	2558-S064HD191B-220902	

iap 网盘地址:

<https://pan.baidu.com/s/1ACZ8nxudIMtHTY5QnngsVQ?pwd=rj5l>

三、新横屏（国民）

1. 实物图正面



2. 客诉及解决

问题 1: 后除雾无作用	解决版本号	S0N4HD191B-220904
问题 2: 风量过大	解决版本号	S0N4HD191B-220928
最新 IAP	2593-S0N4HD191B-220928	

iap 网盘地址:

<https://pan.baidu.com/s/1HB0JPMNmtdufEMHFXSzD6A?pwd=zrou>

四、竖屏（STM32）

1. 实物图正面



2. 客诉及解决

问题 1: 后除雾无作用	解决版本号	S064HD201A-220903
问题 2: 风量过大	解决版本号	S064HD201A-221109
最新 IAP	2559-S064HD201A-220903	

iap 网盘地址:

<https://pan.baidu.com/s/1uv4nFGXyZgrpzhLmxLG1VQ?pwd=478v>

五、竖屏(国民)

1. 实物图正面



2. 客诉及解决

问题 1: 后除雾无作用	解决版本号	S0N4HD201A-220905
--------------	-------	-------------------


问题 2: 风量过大	解决版本号	SON4HD201A-220929
最新 IAP	2592-SON4HD201A-220929	

iap 网盘地址:

<https://pan.baidu.com/s/1RzcYL1diG8xDEF06G318XA?pwd=ruc2>

六、原车风格

1. 实物图正面



2. 客诉及解决

问题 1: 后除雾无作用	解决版本号	SON4HD211A-220906
问题 2: 风量过大	解决版本号	SON4HD211A-220930
最新 IAP	2594-SON4HD211A-220930	

iap 网盘地址:

<https://pan.baidu.com/s/1MWWVbj0F8cVAaj4oU2UQsw?pwd=59qz>