


马自达 CX-5 和睿翼解决功放没声音问题

威驰协议盒[Hiworld 威驰协议盒](#) 2023-04-11 10:43发表于广东



马自达 CX-5 带功放没声音，15 脚功放线供电，如果马自达睿翼带功放，功放线供电后还是没有声音，车型选 CX-7