

18 款传祺 GS4 装车雷达会一直响

Hiworld 威驰协议盒 2018-12-04 18:26

车型：广汽传祺 18 款 GS4

类别：车型选择

由于市场存量机器版本问题，近期常遇到客户在安装 18 款广汽传祺 GS4 的时候，有雷达不响的现象。18 款传祺 GS4 有更换平台，各方案公司新版本主机已经添加该新车选项。

- 新机器，可直接选择 18 款 GS4。
- 存量机器，请选择 GS3 或者 GA4。
- 我司市场存量传祺全兼容协议盒无需升级。