

事项：关于 09 款天籁竖屏原车仪表报警的处理方案

近期屡有市场反馈，09-12 款天籁竖屏在装车时会出现仪表报警灯亮的问题，针对该问题我司已查明原因，具体说明如下：

