

福特车型装车时主机显示协议无连接该怎么办？

威驰协议盒 [Hiworld 威驰协议盒](#) 2020-05-15 14:37

近期有部分客户反馈福特车型在安装我们公版协议盒时，ACC 和倒车信号有效，但其他如方控，门和雷达等都没有作用，我们在视频处理问题时发现，有部分市面上的尾线将 UART_Tx 做错位置，如图



如果遇到如图片中的线位，请将 PIN14 的线位向右移动一格，移至
PIN16 即可